



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

## Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 98 del 24/09/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO NELLA VIA MAZZINI TRATTO COMPRESO TRALE VIE PELLICO E ROSSINI AL FINE DI CONSENTIRE IL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA

### *IL RESPONSABILE DEL SETTORE*

**Premesso che** a seguito di formale richiesta da parte dell'Impresa Lombarda Costruzioni S.r.l., si richiede al Comando di Polizia Locale, l'emissione di un'ordinanza inerente la modifica della circolazione veicolare nella via Mazzini, tratto compreso tra la via Silvio Pellico e la via Rossini, al fine di consentire l'avanzamento dei lavori della rete idrica;

**Dato atto** del sopralluogo della Polizia Locale nell'area di cantiere, al fine di valutare la disciplina temporanea della circolazione stradale e consentire l'avanzamento dei lavori;

**Preso atto** che i lavori della rete idrica e fognaria proseguiranno sulla via Mazzini, nel tratto compreso tra la via Silvio Pellico e la via Rossini, con l'istituzione di un divieto di transito ad eccezione dei residenti, con l'istituzione di un divieto di transito tra la via Mazzini e la via Rossini e intersezione tra la via Mazzini e la via Martini;

**Considerato** che si rende necessario istituire il doppio senso di circolazione nella via Rossini al fine di consentire ai residenti l'ingresso e l'uscita dalla via Diaz;

**Considerata** inoltre la necessità di istituire un divieto di sosta sul lato sinistro della via Rossini che diventa temporaneamente strada a doppio senso di circolazione e le due porzioni della via Martini, che diventano strada a doppio senso di circolazione al fine di consentire ai residenti l'ingresso e l'uscita dalla via Diaz e dalla via Lamarmora;

**Visti** gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

### **ORDINA**

dal giorno 24/09/2025, la seguente disciplina della circolazione:

-nella via Mazzini, tratto compreso tra la via Pellico e Matteotti divieto di circolazione, ad eccezione dei residenti;



- nella via Rossini e via Martini doppio senso di circolazione per residenti con divieto di immissione nella via Mazzini, i residenti della via Rossini entreranno e usciranno dalla via Diaz;

- istituzione del divieto di sosta lato sinistro della via Rossini strada a doppio senso di circolazione;

- istituzione del doppio senso di circolazione nei due accessi della via Martini, accesso via Diaz e accesso da via Lamarmora al fine di consentire l'accesso e l'uscita ai residenti;

A cura della Ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita la presenza di operatori movieri per agevolare la circolazione veicolare nell'area di cantiere.

### DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

### SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:



- Impresa Lombarda Costruzioni S.r.l committente Abbanoa S.P.A.;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- alla Teknoservice Capoterra;
- all'albo pretorio Sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Dott.ssa Roberta Maxia*